X – ray Žilina, spol.s r.o., Závodská cesta 24/3911, 010 01 Žilina

Obvodný banský úrad v Prievidzi
Číslo: 641- 1464/2017
S C H V A U J E M
V: PRIEVIDZI, DŇA 15.6.2017

PRESKÚMANIE PLÁNU NAKLADANIA S ŤAŽOBNÝM ODPADOM podľa §5 ods. 9 zákona č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov prevádzkovateľa: X – ray Žilina, spol.s r.o.,
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným

Adresa sídla prevádzkovateľa: Závodská cesta 24/3911, 010 01 Žilina

Prevádzka : DP Lietavská Lúčka

Štatutárny zástupca: Milan Dubovec– konateľ spoločnosti
Ladislav Portašík- konateľ spoločnosti

IČO : 36 417 394

Výpis z obchodného registra: OS Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo : 14819/L

Osoba poverená riadením úložiska : Ing. Jozef Orbán

Kontaktné údaje :

- **Obchodné meno organizácie: X – ray Žilina, spol. s r.o.,**
- **Meno, priezvisko a trvalý pobyt štatutárneho orgánu :**
  Ladislav Portašík, Turie 119, 013 12 Turie
  Milan Dubovec, Turie 454, 013 12 Turie
- **Meno vedúceho organizácie : Milan Dubovec**
- **Zodpovedný vedúci zamestnanec : Ing. Jozef Orbán**
- **Číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti : OBÚ v Banskej Bystrici**
  Identifikačné číslo organizácie : 36 417 394
  Tel./fax : 0905668164

Miesto a dátum vypracovania : Slovenská Ľupča, 19.03.2017

Vypracoval: / č. oprávnenia Ing. Jozef Orbán OBÚ v Banskej Bystrici

Schvaľovacia doložka:

Schválil : OBÚ Prievidza

Dňa 21.03.2012, č. konania 151-1112/2012

X-ray Žilina, spol. s r.o.
Závodská cesta 24/3911
010 01 ŽILINA
IČO: 36 417 394

OSOBNE PREVZALA DŇA 15.6.2017

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ÚLOŽISKU A JEHO KATEGORIZÁCII

2.1 Tabuľka úložiska

Názov úložiska	Druh úložiska	Kategória úložiska
DP Lietavská Lúčka.	odval	B

2.2 Číslo a dátum vydania rozhodnutia príslušného úradu o zaradení úložiska do príslušnej kategorie v zmysle §4 ods. 10 zákona č. 514/2008 Z.z.

Rozhodnutie č. 615-1202/2011 zo dňa 29. apríla 2011 vydané OBÚ Prievidza

3. OPIS VLASTNOSTÍ ŤAŽOBNÉHO ODPADU

3.1 Fyzikálne a chemické vlastnosti ťažobného odpadu

Ťažobný odpad tvoria skrývkové materiály z lomu ako aj dovezené, životnému prostrediu neškodné materiály z iných lokalít, prevažne neznečistené zeminy zaradené do kategorie O. Vzhľadom na mechanickú súdržnosť materiálu a spôsobu uloženia – postupné zavážanie vydobytej JZ časti jednoetážového jamového lomu (pacela KN C 1206/5) nemožno očakávať problém so stabilitou.

3.1.1 Podkladové údaje

Údaje o ťažobnom odpade sú prevzaté zo Záverečnej správy geologického prieskumu. Ložisko sa dobýva povrchovým spôsobom ,dobývacia metóda je strojná.

3.1.2 Geologická charakteristika ložiska v mieste ťažby nerastu

Ložisko je nad úrovňou miestnej eróznej základne.Báza priepustnosti
ložiska je na úrovni 425 mn.m.. Priepustnosť hornín je závislá na granulometrickom zložení, ale priepustnosť masívu ako celku závisí do značnej miery od striedania rôznych geologických polôh.

3.1.3 Druh ťažobného odpadu a plánovaný spôsob nakladania s ťažobným odpadom

S ťažobným odpadom – skrývkovým materiálom sa po vyťažení časti ložiska bude zavážať vydobytý priestor

3.1.4 Geotechnické správanie odpadu

Objemová hmotnosť ťažobného odpadu je cca 2200 kg/m^3.

3.1.5 Geochemické vlastnosti a správanie odpadu

Odpad je tvorený len neznečistenými zeminami, ťažobného odpadu z úpravy a z povolenej BČ.
V uloženom odpade neprebiehajú žiadne chemické procesy.

3.2 Zaradenie ťažobného odpadu podľa všeobecných predpisov o odpadoch

Kód odpadu podľa katalógu odpadov 010102

Názov odpadu podľa katalógu odpadov Odpad z ťažby nerudných nerastov

Kategória odpadu ostatný odpad

Spôsob nakladania s odpadom (kód) R 10

4. ČINNOSTI, PRI KTORÝCH ŤAŽOBNÝ ODPAD VZNIKÁ

Odpad vzniká pri otvárkových a prípravných prácach v lome resp. pri ťažbe geologicky nevhodných polôh - vnútorná skrývka, ktorá je nevhodná pre stavebné účely .

5.NEPRIAZNIVÉ VPLYVY UKLADANIA ŤAŽOBNÉHO ODPADU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ĽUDSKÉ ZDRAVIE A NÁVRH PREVENTÍVNYCH OPATRENÍ NA ICH MINIMALIZÁCIU

V prevádzke ložiska ani v ukladanom ťažobnom odpade nenastali podstatné zmeny, ktoré by mali významné negatívne účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie.

6. NÁVRH KONTROLNÝCH A MONITOROVACÍCH POSTUPOV

Ložisko bude kontrolovať zodpovedný vedúci zamestnanec v rámci pravidelnej kontroly lomu – Ing. Jozef Orbán

Zistené nedostatky budú bezodkladne odstránené. Prijaté opatrenia na základe zistených skutočností sú zaznamenané v Knihe prehliadok lomu . Charakteristika ťažobného odpadu si nevyžaduje prijímať opatrenia na pravidelné monitorovanie ložiska.

7. NÁVRH PLÁNU NA UZAVRETIE ÚLOŽISKA

Bez zmeny

8. NÁVRH OPATRENÍ NA ZABRÁNENIE HAVARIJNÝCH STAVOV

Bez zmeny

9. PRÍLOHY K PLÁNU NAKLADANIA

Bez zmeny

10.ZMENY

Banská činnosť bola povolená v dobývacom priestore Lietavská Lúčka, ktorý bol určený rozhodnutím Ministerstva stavebníctva Bratislava v zast. Cementárne a vápenky, generálne riaditeľstvo, Trenčín zn. 22/55/GMS zo dňa 10.1.1969 pre Cementáren Lietavská Lúčka, a následne prevedený zmluvou o prevode DP na organizáciu X- ray Žilina,, spol.s r.o. zo dňa 20.7.2009 po predchádzajúcom súhlase OBÚ v Prievidzi č. 858 – 1854/09 zo dňa 13.júla 2009, na základe rozhodnutia o povolení BČ OBÚ v Prievidzi č.65-377/2016 zo dňa 02.februára 2016 , ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.februára 2016 .