



**HORNONITRIANSKE BANE
PRIEVIDZA, a.s.
v skratke HBP, a.s.**

**Predmet: Správa o výsledkoch monitoringu a kontroly
úložiska ťažobného odpadu
HBP a.s. – baňa HANDLOVÁ.**

Schválil: Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD. – generálny riaditeľ



**HORNONITRIANSKE BANE
PRIEVIDZA, a.s.**

Odtlačok pečiatky:

6

Spracoval: RNDr. Irena Lauková

**Ing. Ľuboš Šalátek, riaditeľ odboru odbytu a úpravy uhlia
č. osvedčenia o odbornej spôsobilosti OBÚ v Prievidzi**

Za OBTS: Ing. Ján Stankovič, vedúci odboru bezpečnostno-technickej služby

Dátum: 26. január 2015

28 -01- 2015

1. ÚVOD

Predmetná správa je vypracovaná v zmysle § 10 ods.6 písm. g) zákona č.514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. VYHODNOTENIE KONTROLY :

ODVAL

V roku 2014 sa na odval v lokalite s názvom „Odval Východnej šachty“ katastrálne územie Nová Lehota odpad z ťažobnej činnosti nevyvážal. Teleso odvalu a jeho príslušné časti boli upravené tak, aby sa zabezpečil plynulý odtok povrchovej vody. Meraním k 11.11. 2014 bol od posledného merania zistený prírastok 3131 m³, uložený vo vrchnej časti úložiska, ktorá pri predošlom meraní nebola zameraná. Voľná kapacita odvalu je 64 869 m³.

Prevádzka odvalu bola vykonávaná v zmysle schváleného „Prevádzkového poriadku zv . č. UUTU-BH-1-2009.“

Kontrolu odvalových svahov, vznik trhlin, vymyté dažďové ryhy, ktoré by mohli spôsobiť narušenie stability , ako aj prípadné prejavy samozápany a stav odvodňovacieho systému zabezpečovala obsluha odvalu.

Fyzickú kontrolu úložiska 1 krát za polrok t.j. 28.04 a 7.10.2014 vykonali Ing. Ľ. Šalátek – odborne spôsobilá osoba a Ing. Mária Hopková – vedúca úseku úpravy a triedenia uhlia.

Výsledky kontroly boli zaznamenané do prevádzkového denníka.

Kontrolami neboli zistené nedostatky ani udalosti, ktoré by mohli spôsobiť narušenie stability odvalu , neboli zistené prejavy samozápany ani mimoriadne prevádzkové situácie týkajúce sa odvodňovacieho systému odvalu.

Pri kontrole v októbri boli prijaté opatrenia smerujúce ku konečnej úprave navozenej hlušiny do kontinuálneho stavu a k úprave odvodnenia tak, aby nedochádzalo k nahromadeniu vôd na odvale , alebo prípadnému rozplavovaniu odvalu do okolia.

Ukladanie ťažobného odpadu bolo vykonávané v súlade s postupom stanoveným v prevádzkovom poriadku úložiska odpadu z ťažobnej činnosti.